



**UWAGI**

1. Tabliczka wykonana z blachy miedzianej gr. min. 0,7 mm.
2. Widok w skali 1:1

P.P.H.U. "ALFA REMONT" ul. Stary Lubin 22 A 59-300 LUBIN	Obiekt: Rozrusznik stycznikowy typu RS-05 część mechaniczna
projektował: Piotr Kozioł sprawdził: Krzysztof Nowak	TABLICZKA ZNAKU CE
	Rys. nr <b>31</b>